

TREVIRKEEgendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstillter
minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekklister A20

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Det er forutsatt at informasjonen i A20 listen er kjent. **Feilaktige opplysninger kan få juridiske etterspill.**

PRODUSENT:	
HANDELSNAVN:	
PRODUKT ID: Legg inn produkt ID i liste til høyre og send til Document@cobuilder.no	Last ned mal for produktliste
Stoffer som skal unngås ¹⁾:	Finnes stoffet i produktet? (Nei/Ja)
Kreosot ²⁾	

1) Merk de uønskede stoffene kan forekomme med alternative betegnelser. Se fullstendig sjekklister A20 i BREEAM NOR nye tiltak versjon 1.1

2) Arsen og krom er forbudt

Juridisk ansvarlig:

Stilling:

Dato:

Signatur: